




Vista B-B - Lato Piazza Castello




Sezione 1-1




Sezione 2-2




Vista A-A - Lato Via Garibaldi




Sezione 3-3



Sezione 4-4




SCHEMA DEL RILEVO - (Punti battuti, Sezioni, Viste)



Sezione rappresentativa della tipologia materiali




muro di confine in laterizio con giunti di malta spessore medio cm 2



muratura a secco in pietra con corsi di mattoni pieni (secco incenerite sp. cm 25) porzione con giunti in migliori condizioni



muratura a secco in pietra con corsi di mattoni pieni (secco incenerite sp. cm 25) porzione con giunti più omogenei



Piazza Castello



Panoramica del lato delle mura lesionate e puntelato



Porzione crollata



Porzione crollata



Dettagli della porzione crollata



PROGETTO ESECUTIVO
RIPRISTINO DEL MURO PERIMETRALE
DELL'AREA DI PIAZZA CASTELLO MEDIANTE
INTERVENTO DI RESTAURO CONSERVATIVO
DEL PARAMENTO MURARIO
 TAV.3 - SEZIONI E PROSPETTI

UFFICIO TECNICO
 UFFICIO TECNICO

REGIONE PIEMONTE
 COMUNE DI
POZZOLO FORMIGARO
 PROVINCIA DI ALESSANDRIA

L'Ufficio Tecnico

VISTO
 Il Responsabile del Procedimento

Data	Scalo	File	Tabella perine
15-09-16	1350	Inservire del vor rilievo 20.dwg	Muro castelcabe